

ЛИСТ ОСМОТРА ТП № 2-1122

Дата проведения осмотра: 12.10.2022г

Вид осмотра: плановый

Местоположение: г. Краснодар, ул.5-ая Дорожная, участок 68

Диспетчерское наименование: 2БКТП-3010п

Тип:

№ п/п	Наименование дефекта	Наличие дефекта	Примечание
Строительная часть			
1	Контур заземления: повреждение; сопротивление выше нормы		
2	Повреждение запорных устройств		
3	Двери ТП: повреждение; коррозия		
4	Шкафы, коробка КРУН: внешние повреждения: коррозия		
5	Повреждение фундамента ТП		
6	Повреждение уплотнений, гидроизоляции фундамента		
7	Повреждение стеновых панелей		
8	Повреждение крыши здания ТП		
9	Повреждение приямков, кабельных каналов		
10	Повреждение пола ТП		
11	Коррозия закладных деталей здания ТП		
12	Отсутствие нумерации, диспетчерских обозначений, предупредительных плакатов		
13	Коррозия защитного кожуха, коробка, сетчатого ограждения		
14	Повреждение защитного кожуха, коробка, сетчатого ограждения		
15	Повреждение кронштейнов, штырей устройств вывода		
16	Повреждение маслоприемника		
17	Повреждение освещения ТП, РП		
18	Повреждение ограды		
19	Повреждение отмостки		
20	Загромождение охранной зоны		
21	Повреждение средств пожарной безопасности		
22	Отсутствие или повреждение защитных		
23	Загрязнение внутренних помещений ТП	*	Загрязнение
РУ 6-10 кВ			
24	Отсутствие нумерации, диспетчерских		
25	Отсутствие цветного обозначения шин		
26	Наброс, наличие посторонних предметов у токоведущих частей		
27	Штыревые изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение		
28	Проходные изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение		
29	Опорные изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение		
30	Изоляторы муфты кабеля: сколы; загрязнения; разрушение		
31	Повреждение уплотнения проходного		
32	Повреждение корпуса муфты кабеля		
33	Повреждение контактов разъединителя, выключателя нагрузки		
34	Повреждение контактов предохранителя		
35	Повреждение оболочки плавкой вставки предохранителя		
36	Наличие нестандартной плавкой вставки предохранителя		
37	Повреждение тяги привода разъединителя, выключателя нагрузки		
38	Повышенный нагрев болтовых соединений ошиновки		
39	Повреждение ошиновки		
40	Повреждение трансформатора тока		
41	Повреждение трансформатора напряжения		
42	Повреждение привода выключателя		
43	Повреждение полюса выключателя		

44	Повреждение блокировки разъединителя, выключателя нагрузки		
45	Повреждение блокировки выключателя (масляного, вакуумного)		
46	Повреждение вентильного разрядника		
47	Течь масла из маслонаполненного		
48	Течь масла из трансформатора напряжения		
49	Понижение масла в маслонаполненном		
50	Повреждение устройства РЗА		
51	Повреждение устройства подогрева		
52	Повреждение компенсирующего устройства		
Силовой трансформатор 6-10 кВ			
53	Повреждение ввода 6-10 кВ		
54	Течь масла		
55	Повреждение корпуса трансформатора		
56	Повышенный шум трансформатора		
57	Повреждение ввода 0,4-0,23 кВ		
58	Повреждение устройства регулирования напряжения		
59	Повреждение термометра		
60	Повреждение бака расширителя		
61	Загрязнение корпуса трансформатора	*	Загрязнение
62	Загрязнение ввода 0,23-10 кВ	*	Загрязнение
63	Повреждение опорной части трансформатора		
64	Повреждение указателя уровня масла		
65	Дефект контакта ввода 0,4-10 кВ		
66	Обрыв в цепи заземления корпуса		
67	Обрыв (отсоединение) шины нейтрали		
68	Изменение цвета силикагеля		
69	Повреждение устройства регулирования		
70	Дополнительная нагрузка сверх допустимой		
71	Недостаточный уровень масла		
72	Опорные изоляторы: сколы; загрязнения; разрушение		
73	Вентиляция камеры силового трансформатора		
РУ 0,4 кВ			
74	Отсутствие нумерации, диспетчерских	*	Обновить
75	Отсутствие цветного обозначения шин		
76	Наброс, наличие посторонних предметов у токоведущих частей		
77	Скол опорного, проходного изолятора		
78	Загрязнение опорного, проходного изолятора	*	Загрязнение
79	Разрушение опорного, проходного изолятора		
80	Разрушение покрытия изолированного		
81	Повреждение контактов рубильника	*	Нагрев контакта
82	Повреждение контактов предохранителя		
83	Повреждение оболочки плавкой вставки предохранителя		
84	Наличие нестандартной плавкой вставки предохранителя		
85	Повреждение рукоятки, тяги рубильника (выключателя)		
86	Повышенный нагрев болтовых соединений		
87	Повреждение шин		
88	Повреждение трансформатора тока		
89	Повреждение выключателя		
90	Повреждение разрядника		
91	Загрязнение изоляции разрядника		
92	Повреждение счетчика электроэнергии		
93	Повреждение устройства автоматики (АВР, АПВ и т.д.)		
94	Повреждение конденсатора		
95	Повреждение батареи конденсатора		
96	Повреждение устройства включения уличного освещения		
97	Повреждение устройств подогрева		
98	Повреждение кабельной муфты кабельного		
99	Повреждение блока бесперебойного питания		

Осмотр произвел: Инженер ПТО _____ Д.Е. Резников

Лист осмотра принял: Ио начальника СЭЭ

Бондарекно Е.Н.

Подписан на Электронные Торги России
dbfileb5m4i5o0000rubtg295cnprpg
Страница 2 из 3

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директор по производству
ООО "ЭНСИ"

_____ А.В. Литвинов

"__" _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
на техническое обслуживание

Наименование объекта:

Местоположение объекта:

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем
Строительная часть			
РУ 6-10 кВ			
Силовой трансформатор 6-10 кВ			
РУ 0,4 кВ			

Составил: Инженер ПТО _____

Проверил: Ио начальника СЭЭ _____

Документ подписан электронной подписью на
Электронные Торги России

Идентификатор документа dbfileb5m4i5o0000orubtg295cnprrg

Номер договора 32413294770
Дата заключения договора 11.03.2024

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Подпись поставщика (исполнителя, подрядчика)	Погожев Алексей Владимирович	1DD1BBC0095AFD4A44DC5BAE697E7684D	05.03.2024 14:10 MCK Подпись соответствует файлу документа
Подпись заказчика	ООО "ЭНСИ" Золотарев Дмитрий Дмитриевич, Специалист по закупкам	2451CD00013B0CCAF46E68BB6148EB8C0	11.03.2024 08:23 MCK Подпись соответствует файлу документа

Номер процедуры 0025524001DP | 32413294770